

# CopyFUN<sup>®</sup>

## TRANSFERES DE IMPRESSÃO IMPRESSORAS LASER FUSOR A ÓLEO

### CopyFUN<sup>®</sup> Blue

#### transfer para impressoras laser com fusor a óleo em fundos claros



**Transfer de papel branco, utilizável em impressoras a laser, com fusor a óleo** excelente qualidade de impressão em fundos claros. Lavar do avesso a 30°C. Imprimir em espelho. Prensar a peça a utilizar durante 4 segundos para retirar toda a humidade que possa existir. Posicionar o transfer com o lado a imprimir virado para baixo. Prensar a 190°C, 20s com alta pressão. Disponível em folhas de tamanho A3 e A4.



### CopyFUN<sup>®</sup> Black

#### transfer para impressoras laser com fusor a óleo em fundos escuros



**Transfer de papel branco, utilizável em impressoras a laser, com fusor a óleo** excelente qualidade de impressão em fundos escuros. Lavar do avesso a 30°C. NÃO imprimir em espelho. Prensar a peça a utilizar durante 4 segundos para retirar toda a humidade que possa existir. Posicionar o transfer com o lado a imprimir virado para baixo. Prensar a 190°C, 20s com alta pressão. Disponível em folhas de tamanho A3 e A4.



# CopyFUN<sup>®</sup>

## TRANSFERES DE IMPRESSÃO IMPRESSORAS LASER FUSOR A SECO

### CopyFUN<sup>®</sup> Orange

#### transfer para impressoras laser com fusor a seco em fundos claros



**Transfer de papel branco, utilizável em impressoras a laser, com fusor a seco** excelente qualidade de impressão em fundos claros. Lavar do avesso a 30°C. Imprimir em espelho. Prensar a peça a utilizar durante 4 segundos para retirar toda a humidade que possa existir. Posicionar o transfer com o lado a imprimir virado para baixo. Prensar a 190°C, 20s com alta pressão. Disponível em folhas de tamanho A3 e A4.



### CopyFUN<sup>®</sup> Black PLUS

#### transfer para impressoras laser com fusor a seco em fundos escuros



**Transfer de papel branco, utilizável em impressoras a laser, com fusor a seco** excelente qualidade de impressão em fundos escuros. Lavar do avesso a 30°C. NÃO imprimir em espelho. Prensar a peça a utilizar durante 4 segundos para retirar toda a humidade que possa existir. Posicionar o transfer com o lado a imprimir virado para baixo. Prensar a 190°C, 20s com alta pressão. Disponível em folhas de tamanho A3 e A4.

